

空 き 家 調 査 カ ー ド


No.201

調 査 日	令和5年3月10日	
調 査 員		
自 治 会	下町	
所 在 地	893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北1687番地1	
建 物 概 要	構造 <input type="checkbox"/> 木造 <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 階数 2 築年 昭和46年築	
	広さ 101 (m ² ・坪) トイレ(<input checked="" type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 簡易水洗 <input type="checkbox"/> 汲み取り)	
	部屋数 6 ※同敷地内に母屋があります。詳細は次のページ	
改 修	<input type="checkbox"/> 荷物もなくすぐ住める <input type="checkbox"/> すぐ住めるが荷物がそのままである <input checked="" type="checkbox"/> 多少修理すると住める <input type="checkbox"/> 大修理をしないと住めない <input type="checkbox"/> 取り壊しが望ましい	
所 有 者 氏 名		
所 有 者 住 所		
電 話		
賃 貸 希 望	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (家賃月額) <input checked="" type="checkbox"/> 売買希望 (要相談)	
ウィークリーハウス希望	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 不明	

《写真》



《地図》



出典: 地理院タイル

空 き 家 調 査 カ ー ド


No.201

調 査 日	令和5年3月10日		
調 査 員			
自 治 会	下町		
所 在 地	893-2501	鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北1687番地1	
建 物 概 要	構造	■木造 □鉄筋コンクリート造 階数 1 築年 昭和60年築	
	広さ	31 (㎡・坪) トイレ(■水洗 □簡易水洗 □汲み取り)	
	部屋数	2 ※母屋です。	
改 修	<input type="checkbox"/> 荷物もなくすぐ住める <input type="checkbox"/> すぐ住めるが荷物がそのままである <input checked="" type="checkbox"/> 多少修理すると住める <input type="checkbox"/> 大修理をしないと住めない <input type="checkbox"/> 取り壊しが望ましい		
所 有 者 氏 名			
所 有 者 住 所			
電 話			
賃 貸 希 望	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (家賃月額) ■売買希望 (要相談)		
ウィークリーハウス希望	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 不明		

《写真》



《地図》



出典: 地理院タイル