

# 空き家調査カード

# No.204

調査日	令和5年6月23日		
調査員			
自治会	北之口		
所在地	893-2502	鹿児島県肝属郡南大隅町根占川南4957番地2	
建物概要	構造	<input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造	階数 1 築年 昭和49年築
	広さ	82 (㎡・坪)	トイレ( <input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 簡易水洗 <input checked="" type="checkbox"/> 汲み取り )
	部屋数	3	
改修	<input type="checkbox"/> 荷物もなくすぐ住める <input type="checkbox"/> すぐ住めるが荷物がそのままである <input checked="" type="checkbox"/> 多少修理すると住める <input type="checkbox"/> 大修理をしないと住めない <input type="checkbox"/> 取り壊しが望ましい		
所有者氏名			
所有者住所			
電話			
賃貸希望	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (家賃月額 円程度) <input checked="" type="checkbox"/> 売買希望 (要相談)		
ウィークリーハウス希望	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 不明		

## 《写真》



## 《地図》

