

## 南大隅町学校施設耐震診断一覧表

### 【小学校】

学校名	棟名称	構造	建築年度	面積㎡	耐震診断結果	備考
神山小学校	校舎	鉄筋コンクリート造	平成 16 年	870	新耐震基準適合	
	校舎	木造	平成 16 年	2,836	新耐震基準適合	
	体育館	鉄骨その他造	昭和 48 年	604	旧耐震基準 1.12	耐震性あり
	体育館	鉄筋コンクリート造	平成 3 年	94	新耐震基準適合	
佐多小学校	校舎	木造	昭和 61 年	1,373	新耐震基準適合	
	校舎	鉄筋コンクリート造	昭和 61 年	226	新耐震基準適合	
	校舎	木造	平成 19 年	67	新耐震基準適合	
	体育館	鉄筋コンクリート造	平成元年	711	新耐震基準適合	

### 【中学校】

学校名	棟名称	構造	建築年度	面積㎡	耐震診断結果	備考
根占中学校	校舎	鉄筋コンクリート造	平成 13 年	4,100	新耐震基準適合	
	体育館	鉄筋コンクリート造	平成 13 年	2,006	新耐震基準適合	
第一佐多中学校	校舎	木造	平成 4 年	2,193	新耐震基準適合	
	校舎	鉄筋コンクリート造	平成 4 年	441	新耐震基準適合	
	体育館	鉄筋コンクリート造	平成 4 年	8	新耐震基準適合	

### 【幼稚園】

学校名	棟名称	構造	建築年度	面積㎡	耐震診断結果	備考
ねじめ幼稚園	園舎	鉄筋コンクリート造	平成 11 年	382	新耐震基準適合	