

# 空き家調査カード


## No.157

調査日	令和2年9月10日		
調査員			
自治会	郡麓		
所在地	893-2603	鹿児島県肝属郡南大隅町佐多郡1559番地	
建物概要	構造	<input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造	階数 1 築年 大正9年築
	広さ	71 (㎡・坪)	トイレ( <input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 簡易水洗 <input checked="" type="checkbox"/> 汲み取り )
	部屋数	4	
改修	<input type="checkbox"/> 荷物もなくすぐ住める <input type="checkbox"/> 多少修理すると住める	<input type="checkbox"/> すぐ住めるが荷物がそのままである <input checked="" type="checkbox"/> 大修理をしないと住めない	<input type="checkbox"/> 取り壊しが望ましい
所有者氏名			
所有者住所			
電話			
賃貸希望	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (家賃月額 )	<input checked="" type="checkbox"/> 売買希望	( 要相談 )
ウィークリーハウス希望	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 不明		

### 《写真》



### 《地図》



出典: 地理院タイル