

空き家調査カード

No.160

| | | | |
|-------------|--|---------------------------------|--|
| 調査日 | 2021年2月8日 | | |
| 調査員 | | | |
| 自治会 | 横馬場 | | |
| 所在地 | 893-2501 | 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北1871番地 | |
| 建物概要 | 構造 | ■木造 □鉄筋コンクリート造 階数 1 築年 昭和12年築 | |
| | 広さ | 89 (㎡・坪) トイレ(□水洗 □簡易水洗 ■汲み取り) | |
| | 部屋数 | 5 | |
| 改修 | <input type="checkbox"/> 荷物もなくすぐ住める <input checked="" type="checkbox"/> すぐ住めるが荷物がそのままである <input type="checkbox"/> 多少修理すると住める <input type="checkbox"/> 大修理をしないと住めない <input type="checkbox"/> 取り壊しが望ましい | | |
| 所有者氏名 | | | |
| 所有者住所 | | | |
| 電話 | | | |
| 賃貸希望 | <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (家賃月額) <input checked="" type="checkbox"/> 売買希望 (要相談) | | |
| ウィークリーハウス希望 | <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 不明 | | |

《写真》



《地図》



出典：地理院タイル