

空き家調査カード


No.163

調査日	令和3年3月24日		
調査員			
自治会	浦		
所在地	893-2501	鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北5650番地5	
建物概要	構造	<input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造	階数 1 築年 昭和41年築
	広さ	56 (㎡・坪)	トイレ(<input checked="" type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 簡易水洗 <input type="checkbox"/> 汲み取り)
	部屋数	6	
改修	<input type="checkbox"/> 荷物もなくすぐ住める <input checked="" type="checkbox"/> 多少修理すると住める	<input type="checkbox"/> すぐ住めるが荷物がそのままである <input type="checkbox"/> 大修理をしないと住めない	<input type="checkbox"/> 取り壊しが望ましい
所有者氏名			
所有者住所			
電話			
賃貸希望	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (家賃月額 円程度)	<input checked="" type="checkbox"/> 売買希望 (150万円程度)	
ウィークリーハウス希望	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 不明		

《写真》



《地図》



出典: 地理院タイル