

空き家調査カード


No.163

調査日	令和3年3月24日		
調査員			
自治会	浦		
所在地	893-2501	鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北5650番地5	
建物概要	構造	■木造 □鉄筋コンクリート造 階数 1 築年 昭和41年築	
	広さ	130 (㎡・坪) トイレ(■水洗 □簡易水洗 □汲み取り)	
	部屋数	6 倉庫(駐車場58㎡3台) 農地(田:1,386㎡)付き	
改修	<input type="checkbox"/> 荷物もなくすぐ住める <input type="checkbox"/> すぐ住めるが荷物がそのままである <input checked="" type="checkbox"/> 多少修理すると住める <input type="checkbox"/> 大修理をしないと住めない <input type="checkbox"/> 取り壊しが望ましい		
所有者氏名			
所有者住所			
電話			
賃貸希望	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (家賃月額 円程度) <input checked="" type="checkbox"/> 売買希望 (150万円程度)		
ウィークリーハウス希望	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 不明		

《写真》



《地図》



出典: 地理院タイル