

空き家調査カード

No.166

調査日	2021年5月26日		
調査員			
自治会	花之木		
所在地	893-2501	鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北8777番地1	
建物概要	構造	■木造 □鉄筋コンクリート造 階数 2 築年 平成24年築	
	広さ	155 (㎡・坪) トイレ(■水洗 □簡易水洗 □汲み取り)	
	部屋数	不明	
改修	<input checked="" type="checkbox"/> 荷物もなくすぐ住める <input type="checkbox"/> すぐ住めるが荷物がそのままである <input type="checkbox"/> 多少修理すると住める <input type="checkbox"/> 大修理をしないと住めない <input type="checkbox"/> 取り壊しが望ましい		
所有者氏名			
所有者住所			
電話			
賃貸希望	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (家賃月額 円程度) <input checked="" type="checkbox"/> 売買希望 (1,300万円程度)		
ウィークリーハウス希望	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 不明		

《写真》



《地図》



出典: 地理院タイル