

空き家調査カード


No.196

調査日	令和4年11月21日		
調査員			
自治会	西本		
所在地	893-2501	鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北4860番地	
建物概要	構造	■木造 □鉄筋コンクリート造 階数 1 築年 昭和39年築	
	広さ	104 (㎡・坪) トイレ(□水洗 ■簡易水洗 □汲み取り)	
	部屋数	4	
改修	<input type="checkbox"/> 荷物もなくすぐ住める <input type="checkbox"/> すぐ住めるが荷物がそのままである <input checked="" type="checkbox"/> 多少修理すると住める <input type="checkbox"/> 大修理をしないと住めない <input type="checkbox"/> 取り壊しが望ましい		
所有者氏名			
所有者住所			
電話			
賃貸希望	<input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> あり (家賃月額 要相談) <input checked="" type="checkbox"/> 売買希望 (要相談)		
ウィークリーハウス希望	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 不明		

《写真》



《地図》



出典: 地理院タイル