

# 空き家調査カード

## No.200

調査日	令和5年3月10日		
調査員			
自治会	田尻		
所在地	893-2604	鹿児島県肝属郡南大隅町佐多馬籠461番地	
建物概要	構造	<input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造	階数 1 築年 昭和36年築
	広さ	118 (㎡・坪)	トイレ( <input type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 簡易水洗 <input checked="" type="checkbox"/> 汲み取り )
	部屋数	4	
改修	<input type="checkbox"/> 荷物もなくすぐ住める <input checked="" type="checkbox"/> すぐ住めるが荷物がそのままである <input type="checkbox"/> 多少修理すると住める <input type="checkbox"/> 大修理をしないと住めない <input type="checkbox"/> 取り壊しが望ましい		
所有者氏名			
所有者住所			
電話			
賃貸希望	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (家賃月額 ) <input checked="" type="checkbox"/> 売買希望 (要相談 )		
ウィークリーハウス希望	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 不明		

### 《写真》



### 《地図》

