

空き家調査カード


No.202

調査日	2023年3月30日	
調査員		
自治会	針山	
所在地	893-2603 鹿児島県肝属郡南大隅町佐多郡2651番地2	
建物概要	構造 <input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 階数 1 築年 昭和58年築	
	広さ 64 (㎡・坪) トイレ(<input checked="" type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 簡易水洗 <input type="checkbox"/> 汲み取り)	
	部屋数 3	
改修	<input type="checkbox"/> 荷物もなくすぐ住める <input type="checkbox"/> すぐ住めるが荷物がそのままである <input checked="" type="checkbox"/> 多少修理すると住める <input type="checkbox"/> 大修理をしないと住めない <input type="checkbox"/> 取り壊しが望ましい	
所有者氏名		
所有者住所		
電話		
賃貸希望	<input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> あり (家賃月額 30,000円程度) <input checked="" type="checkbox"/> 売買希望 (300万円程度)	
ウィークリーハウス希望	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 不明	

《写真》



《地図》



出典: 地理院タイル