

空き家調査カード

No.188

調査日	令和4年5月24日		
調査員			
自治会	町二		
所在地	893-2501	鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北278番地	
建物概要	構造	■木造 □鉄筋コンクリート造 階数 1 築年 昭和43年	
	広さ	80 (㎡・坪) トイレ(□水洗 □簡易水洗 ■汲み取り)	
	部屋数	4 駐車場 1台 ※家財有り 農地付344㎡	
改修	<input type="checkbox"/> 荷物もなくすぐ住める <input type="checkbox"/> すぐ住めるが荷物がそのままである <input checked="" type="checkbox"/> 多少修理すると住める <input type="checkbox"/> 大修理をしないと住めない <input type="checkbox"/> 取り壊しが望ましい		
所有者氏名			
所有者住所			
電話			
賃貸希望	■なし □あり () ■売買希望 (要相談)		
ウィークリーハウス希望	■なし □あり □不明		

《写真》



《地図》

