

空き家調査カード

No.229

調査日	令和6年12月23日		
調査員			
自治会	溝口		
所在地	893-2502 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川南449番地		
建物概要	構造	■木造 □鉄筋コンクリート造 階数 1(4軒長屋) 築年 昭和63年築	
	広さ	165 (㎡・坪) トイレ(■水洗 □簡易水洗 □汲み取り)	
	部屋数	7 登録番号228と同時売却を希望	
改修	<input type="checkbox"/> 荷物もなくすぐ住める <input type="checkbox"/> すぐ住めるが荷物がそのままである <input type="checkbox"/> 多少の補修が必要 <input checked="" type="checkbox"/> 大修理が必要 <input type="checkbox"/> 取り壊しが望ましい		
所有者氏名			
所有者住所			
電話			
賃貸希望	■なし □あり (家賃月額 円程度) ■売買希望 (要相談)		
ウィークリーハウス希望	■なし □あり □不明		

《写真》



《地図》

