

# 空き家調査カード


NO.258

調査日	令和8年1月30日
自治会	諏訪住宅
所在地	南大隅町根占川南3319-6
建物概要	構造 <input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 階数( 1 )階 昭和52年築
	部屋数( 5 ) 広さ( 98 )㎡ 車庫あり
トイレ	トイレ <input checked="" type="checkbox"/> 水洗 <input type="checkbox"/> 簡易水洗 <input type="checkbox"/> 汲み取り 集落水道あり
家財	<input checked="" type="checkbox"/> 荷物なし <input type="checkbox"/> 荷物あり( <input type="checkbox"/> そのまま <input type="checkbox"/> 処分途中 <input type="checkbox"/> 使えるものは残している)
売買	希望あり <input checked="" type="checkbox"/> 希望額 ( 200万 ) 円 <input type="checkbox"/> 希望なし
賃貸	<input type="checkbox"/> 希望あり 家賃月額 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 希望なし
	<input type="checkbox"/> 現状渡し、改修は借主が行う賃貸契約希望 <input type="checkbox"/> 賃貸後の売買希望
	ペット飼育 ( <input type="checkbox"/> 不可 <input type="checkbox"/> 室内可 <input type="checkbox"/> 要相談)
農地(田畑)	<input type="checkbox"/> 付き <input checked="" type="checkbox"/> 無し

## 《外観》



## 《地図》



《トイレ》



《風呂》



《洗面》



《台所》



《その他》



《その他》

